

管理番号	車名	年式	型式・車体番号		架装形状			
4291	いすゞ	H27.1	TRG-NPR85AR-7050862		平ボディー			
<input type="radio"/> 自家用 <input type="radio"/> 営業用 <input type="radio"/> レンタカー <input type="radio"/> 不明	車検有効期限		走行距離(km)	積載量	荷台寸法(内寸)			会社 (広島 県)
	切れ	<input checked="" type="radio"/> 抹消	255,238km	3,000 kg	L 4,990	W 2,010	H 380	
タコグラフ年月								

エンジン状態	A	<input checked="" type="radio"/> B	C	D	E	AC	<input checked="" type="radio"/> 良	不良	無	ブレーキ	V	150	馬力	R券	10,440	円	
ミッション・デフ(異音、油漏れ等)	良好						T/M	速	キャブ内部			備考					
フレーム関係(亀裂、曲り、錆、車体番号等の確認)	良好						汚れ			<input checked="" type="radio"/> 少	中	多	AC PS PW				
上物メーカー名							シート破れ			有	<input checked="" type="radio"/> 無		エアバッグ HSA				
年式、型式及状態	インジェクター交換済(証明書有り)						クロス張り			有	<input checked="" type="radio"/> 無		ASR ABS				
その他	高床 超ロング												電動格納ミラー				

外装状態 床板二重張り 一部浮き有り ボディー全体にサビ、キズ有り (写真要確認)

Fガラス状態

要交換	良好	<input checked="" type="radio"/> 飛石有
リペア可		
記録簿	有	無
PMマフラ	有	無
証明書	有	無
S・リミッタ	有	無
証明書	有	無

右アオリふくらみ

アオリ凹み

リヤゲート凹み

タイヤ状態
上、中、下、×、欠、で記載

<input checked="" type="checkbox"/> 上		前	<input checked="" type="checkbox"/> 上
<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/> 中	<input checked="" type="checkbox"/> 中		<input checked="" type="checkbox"/> 下
<input checked="" type="checkbox"/> 下	<input checked="" type="checkbox"/> 下		<input checked="" type="checkbox"/> 下
F	<input checked="" type="checkbox"/> 下	スペア	<input type="checkbox"/> R
サイズF			
サイズR			