

管理番号	車名	年式	型式・車体番号		架装形状	業販仕切税別価格(税別)	
4336	ダイナ	H25/11	TKG-XZU710-0007991		平ボディ		
	車検有効期限		走行距離(km)	積載量	荷台寸法(内寸)		会社 (広島 県)
<input type="radio"/> 自家用 <input type="radio"/> 営業用 <input type="radio"/> レンタカー <input type="radio"/> 不明	R6/10/31		166,000	3,200 kg	L 435	W 208	H 38
	切れ	抹消	タコグラフ年月				


エンジン状態	A	<input checked="" type="radio"/> B	C	D	E	AC	<input checked="" type="radio"/> 良	不良	無	ブレーキ	V	150	馬力	R券	8,820	円
--------	---	------------------------------------	---	---	---	----	------------------------------------	----	---	------	---	-----	----	----	-------	---

ミッション・デフ(異音、油漏れ等)	良好				T/M	F6	速	キャブ内部	備考
-------------------	----	--	--	--	-----	----	---	-------	----

フレーム関係(亀裂、曲り、錆、車体番号等の確認)	良好				汚れ	<input checked="" type="radio"/> 少	中	多	AC PS PW
上物メーカー名					シート破れ	有	<input checked="" type="radio"/> 無		ABS エアバッグ
年式、型式及状態					クロス張り	有	<input checked="" type="radio"/> 無		ETC ESスタート
その他									

外装状態 全低床 ワイドロング 床鉄板張り ボディ後部床面に加工穴有り

Fガラス状態		
要交換	<input checked="" type="radio"/> 良好	飛石有
記録簿	有	無
PMマフラ	有	無
証明書	有	無
S・リミッタ	有	無
証明書	有	無



凹み・スリキズ(補修済み)

タイヤ状態			
上、中、下、×、欠、で記載			
<input checked="" type="checkbox"/> 上	前		<input checked="" type="checkbox"/> 上
<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/> 上	<input checked="" type="checkbox"/> 上	<input checked="" type="checkbox"/> 上	<input checked="" type="checkbox"/> 上
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
F	<input checked="" type="checkbox"/> 上	スペア	<input type="checkbox"/> R
サイズF	225/70R16		
サイズR	225/70R16		