

管理番号		車名	年式	型式・車体番号		架装形状		業販仕切税別価格(税別)	
4470		マツダ	H18/10	PB-LKR81A-7005889		平ボディ			
		車検有効期限		走行距離(km)		積載量		荷台寸法(内寸)	
☐ 自家用 ☐ 営業用 ☐ レンタカー ☐ 不明				203,000		2,000		L W H 3,100 1,600 380	
		切れ	☒ 抹消	タコグラフ年月		kg			
エンジン状態		A	☒ B	C	D	E	A C	☒ 良	不良 無
								ブレーキ	V
								馬力	R券
									7,990 円
ミッション・デフ(異音、油漏れ等)				良好		T/M		速	キャブ内部
フレーム関係(亀裂、曲り、錆、車体番号等の確認)				良好					備考
上物メーカー名				タイタン 2t 全低床 10尺					汚れ ☒ 少 中 多
年式、型式及状態				床鉄板張り アオリ3方内側板ササクレ、穴					シート破れ 有 ☒ 無
その他				ドライバーシートヘタリ、毛羽立ちあり					クロス張り 有 ☒ 無
									AC PS PW
									ABS エアバッグ
									ETC
外装状態				ボディ全体サビ、キズ				タイヤ状態	
								上、中、下、×、欠、で記載	
								☒ 上 ☒ 前 ☒ 上	
								☐ ☐	
								☒ 上 ☒ 上 ☒ 上 ☒ 上	
								☐ ☐ ☐ ☐	
								F ☒ 上 スペア ☐ R	
								サイズF 205/70R16	
								サイズR	
								スペアひび割れ多い	

Fガラス状態

要交換 ☒ 良好 飛石有

点キズあり



記録簿 有 無

PMマフラ 有 無

証明書 有 無

S・リミッタ 有 無

証明書 有 無



凹み