

| | | | | | |
|-----------------------------|--------|-------|---------------------|-------|-----------------|
| 管理番号 | 車名 | 年式 | 型式・車体番号 | 架装形状 | 業販仕切税別価格(税別) |
| 4589 | いすゞ | H31/3 | 2RG-FRR90S1-7136582 | ダンプ | |
| | 車検有効期限 | | 走行距離(km) | 積載量 | 荷台寸法(内寸) |
| ○ 自家用 営業用 レンタカー 不明 | | | 98,000 | 3,700 | L W H |
| | 切れ | 抹消 | タコグラフ年月 | kg | 3,390 2,050 320 |
| 会社 (広島 県) | | | | | |
| 有限会社東部車輛 | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------|---|----------|---|---|---|----|----------|----|---|------|---|-----|----|----|--------|---|
| エンジン状態 | A | B | C | D | E | AC | 良 | 不良 | 無 | ブレーキ | A | 190 | 馬力 | R券 | 12,080 | 円 |
|--------|---|----------|---|---|---|----|----------|----|---|------|---|-----|----|----|--------|---|

| | | | | | | | | |
|--------------------------|-----------|--|--|-------|----------|----------|-------|-----------|
| ミッション・デフ(異音、油漏れ等) | 良好 | | | T/M | F6 | 速 | キャブ内部 | 備考 |
| フレーム関係(亀裂、曲り、錆、車体番号等の確認) | 良好 | | | 汚れ | 少 | 中 | 多 | AC PS PW |
| 上物メーカー名 | 極東DD04-35 | | | シート破れ | 有 | 無 | | ABS エアバッグ |
| 年式、型式及状態 | | | | クロス張り | 有 | 無 | | ETC |
| その他 | スペアタイヤ欠品 | | | | | | | |

外装状態 **ベッセル凹み**、キズ、サビ

Fガラス状態

要交換 **良好** 飛石有

記録簿 有 無

PMマフラ 有 無

証明書 有 無

S-リミッタ 有 無

証明書 有 無

タイヤ状態
上、中、下、×、欠、で記載

| | | | |
|----------|-------------|----------|----------|
| 中 | | 前 | 中 |
| | | | |
| 中 | 中 | 中 | 中 |
| | | | |
| F | × | スペア | × |
| | | | R |
| サイズF | 225/80R17.5 | | |
| サイズR | | | |