

|                                                                                 |  |        |       |                     |   |         |     |                    |    |                     |      |   |        |    |       |       |       |  |    |       |     |  |          |  |  |  |  |  |  |               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|---------------------------------------------------------------------------------|--|--------|-------|---------------------|---|---------|-----|--------------------|----|---------------------|------|---|--------|----|-------|-------|-------|--|----|-------|-----|--|----------|--|--|--|--|--|--|---------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 管理番号                                                                            |  | 車名     | 年式    | 型式・車体番号             |   | 架装形状    |     | 業販仕切税別価格(税別)       |    |                     |      |   |        |    |       |       |       |  |    |       |     |  |          |  |  |  |  |  |  |               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4600                                                                            |  | 日野     | H24/3 | SKG-XZU710M-0002569 |   | 平ボディ    |     |                    |    |                     |      |   |        |    |       |       |       |  |    |       |     |  |          |  |  |  |  |  |  |               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                 |  | 車検有効期限 |       | 走行距離(km)            |   | 積載量     |     | 荷台寸法(内寸)           |    |                     |      |   |        |    |       |       |       |  |    |       |     |  |          |  |  |  |  |  |  |               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| <div><div></div><div>自家用</div><div>営業用</div><div>レンタカー</div><div>不明</div></div> |  |        |       | 123,000             |   | 2,000   |     | L W H              |    |                     |      |   |        |    |       |       |       |  |    |       |     |  |          |  |  |  |  |  |  |               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                 |  | 切れ     |       | 抹消                  |   | タコグラフ年月 |     | kg 4,350 1,890 380 |    |                     |      |   |        |    |       |       |       |  |    |       |     |  |          |  |  |  |  |  |  |               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| エンジン状態                                                                          |  | A      | B     | C                   | D | E       | A C | 良                  | 不良 | 無                   | ブレーキ | V | 150    | 馬力 | R券    | 8,920 | 円     |  |    |       |     |  |          |  |  |  |  |  |  |               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ミッション・デフ(異音、油漏れ等)                                                               |  |        |       |                     |   |         |     |                    |    | 良好                  |      |   | T/M F6 |    | 速     |       | キャブ内部 |  | 備考 |       |     |  |          |  |  |  |  |  |  |               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| フレーム関係(亀裂、曲り、錆、車体番号等の確認)                                                        |  |        |       |                     |   |         |     |                    |    | 良好                  |      |   |        |    | 汚れ    |       | 少     |  | 中  |       | 多   |  | AC PS PW |  |  |  |  |  |  |               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 上物メーカー名                                                                         |  |        |       |                     |   |         |     |                    |    |                     |      |   |        |    | シート破れ |       | 有     |  | 無  |       | ABS |  | エアバッグ    |  |  |  |  |  |  |               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 年式、型式及状態                                                                        |  |        |       |                     |   |         |     |                    |    |                     |      |   |        |    | クロス張り |       | 有     |  | 無  |       |     |  |          |  |  |  |  |  |  |               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| その他                                                                             |  |        |       |                     |   |         |     |                    |    |                     |      |   |        |    |       |       |       |  |    |       |     |  |          |  |  |  |  |  |  |               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 外装状態                                                                            |  |        |       |                     |   |         |     |                    |    | ボディ床面穴、アオリ各部サビ・キズあり |      |   |        |    |       |       |       |  |    |       |     |  |          |  |  |  |  |  |  |               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Fガラス状態                                                                          |  |        |       |                     |   |         |     |                    |    |                     |      |   |        |    |       |       |       |  |    | タイヤ状態 |     |  |          |  |  |  |  |  |  |               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 要交換                                                                             |  |        |       |                     |   |         |     |                    |    | 良好                  |      |   |        |    |       |       |       |  |    | 飛石有   |     |  |          |  |  |  |  |  |  | 上、中、下、×、欠、で記載 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 記録簿                                                                             |  |        |       |                     |   |         |     |                    |    | 有                   |      |   |        |    |       |       |       |  |    | 無     |     |  |          |  |  |  |  |  |  | 上             |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 前           |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 上    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PMマフラ                                                                           |  |        |       |                     |   |         |     |                    |    | 有                   |      |   |        |    |       |       |       |  |    | 無     |     |  |          |  |  |  |  |  |  | 上             |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 上           |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 上    |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 上 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 証明書                                                                             |  |        |       |                     |   |         |     |                    |    | 有                   |      |   |        |    |       |       |       |  |    | 無     |     |  |          |  |  |  |  |  |  | 上             |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 上           |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 上    |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 上 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| S・リミッタ                                                                          |  |        |       |                     |   |         |     |                    |    | 有                   |      |   |        |    |       |       |       |  |    | 無     |     |  |          |  |  |  |  |  |  | 上             |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 上           |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 上    |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 上 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 証明書                                                                             |  |        |       |                     |   |         |     |                    |    | 有                   |      |   |        |    |       |       |       |  |    | 無     |     |  |          |  |  |  |  |  |  | 上             |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 上           |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 上    |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 上 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                 |  |        |       |                     |   |         |     |                    |    |                     |      |   |        |    |       |       |       |  |    |       |     |  |          |  |  |  |  |  |  | F             |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 上           |  |  |  |  |  |  |  |  |  | スペア  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | R |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                 |  |        |       |                     |   |         |     |                    |    |                     |      |   |        |    |       |       |       |  |    |       |     |  |          |  |  |  |  |  |  | サイズF          |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 205/70R17.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | サイズR |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |