
| 管理番号 | 車名 | 年式 | 型式・車体番号 | 架装形状 | 業販仕切税別価格(税別) |
|---|---|---|---|---|---|
| 4611 | マツダ | H27/1 | TRG-LJR85A-7004110 | 平ボディ | |

| | 車検有効期限 | 走行距離(km) | 積載量 | 荷台寸法 (内寸) L | W | H | 会社 ( 広島 県) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ○ 自家用 / 営業用 / レンタカー / 不明 | R9/1/29 | 195,000 | 2,000 kg | 3,100 | 1,600 | 380 | 有限会社東部車輌 |
| | 切れ / 抹消 | タコグラフ年月 | | | | | |

| エンジン状態 | ブレーキ | | 馬力 | R券 | |
|---|---|---|---|---|---|
| A (B) C D E | A C (良) 不良 無 | V | 150 | 8,050 | 円 |

| ミッション・デフ(異音、油漏れ等) | T/M | キャブ内部 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 良好 | F5 速 | 汚れ (少) 中 多 | AC PS PW |
| フレーム関係(亀裂、曲り、錆、車体番号等の確認) 良好 | | シート破れ 有 (無) | ABS エアバッグ |
| 上物メーカー名 | | クロス張り 有 (無) | HSA ASR ETC |
| 年式,型式及状態 | | | |
| その他 | | | |

外装状態 ボディ床面一部凹み




| Fガラス状態 | | |
|---|---|---|
| 要交換 | 良好 | (飛石有) |

| | | |
|---|---|---|
| 記録簿 | 有 | 無 |
| PMマフラ | 有 | 無 |
| 証明書 | 有 | 無 |
| S・リミッタ | 有 | 無 |
| 証明書 | 有 | 無 |

タイヤ状態
上、中、下、×、欠、で記載

| | | | |
|---|---|---|---|
| 上 | 前 | | 上 |
| | | | |
| 中 | 中 | 中 | 中 |
| | | | |

F 上 スペア 上 R

サイズF 205/80R15

サイズR 175/80R14